





















GLOEI- EN AANLOOP- OF ONTLAATKLEUREN

GLOEIKLEUREN		°C
Donkerbruin		550
Bruinrood		630
Donkerrood		680
Kersrood		780
Lichtrood		850
Geelrood		950
Licht geelrood		1000
Geel		1100
Lichtgeel		1200
Geelwit		1300

ONTLAATKLEUREN		°C
Strogeel		220
Geel		230
Donkergeel		240
Bruinrood		260
Purperrood		270
Violet		280
Donkerblauw		290
Koren- bloemblauw		300
Lichtblauw		320
Blauwgrijs		340

De hier aangegeven ontlaatkleuren gelden voor ongelegeerd staal.

Bij hooggelegeerde staalsoorten zal een bepaalde kleur eerst bij een hogere temperatuur ontstaan.

Bovendien zal de ontlaatkleur beïnvloed worden door de tijdsduur van het ontlaten. Indien langzaam ontlaten wordt bij een lage temperatuur, zal dezelfde kleur ontstaan als bij een korter ontlaten bij hogere temperatuur.